




KARTA INFORMACYJNA

TCP | PUNKT KONTROLI TEMPERATURY


www.hs-solutions.eu

POZYCJA DO POMIARU




ZALECENIA

01 Należy zdjąć okulary




02 Należy odstąpić czoło




POZYCJA WŁAŚCIWA +/- 0,25 °C

Równoległe do ekranu



POZYCJE NIEZALECANE +/- 0,5 °C

Odchylenie od ekranu



Pochylenie do ekranu

